

2021年8月26日

お客様各位

トラスコ中山株式会社
上席執行役員 商品本部
本部長 中山 達也

TRUSCO ホースバンド 交換のお願い

拝啓 盛夏の候、貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます

この度、当社が販売しておりますホースバンドにおいて、一部の製造ロットがカタログ表示の締付トルク値をクリアしていないことを確認しました。

つきましては、正常品と交換をお願いしたく、下記のとおりお知らせいたします。お客様には多大なご迷惑とお手数をお掛けしておりますこと、心より深くお詫び申し上げます。船舶、ガス、油圧機器等に使用した場合、振動による破損が生じ、危険が伴う可能性がありますので、下記対象製品をお持ちの場合にはご使用にならないようお願いいたします。

今後より一層の品質向上に努める所存でございますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

—記—

《対象商品》

商品名：TRUSCO ホースバンド オールステンレス

傷防止タイプ (10個入) 50~70mm

品番：TE13-70

販売期間：2020年4月～2021年4月

対象ロット：2020年3月製造分

トラスコ オレンジブック 2021 掲載：9冊目 1,295頁

《不具合症状について》

ハウジングの製造機械不良により、ハウジング裏面部分の隙間が大きく開きやすくなっており、スクリュー（ねじ）とバンドの接触にあそびが生じ空転した結果、規定トルク値を満たしておりませんでした。



《交換品について》

ハウジングの改良を実施しました。

スポット溶接加工を追加することで、ハウジング部分の強度が増し、従来品以上に安定した締付トルクを確保できました。

対象製品をお持ちの場合は破棄いただきご使用にならないようお願いいたします。今回ご用意いたしました改良品（品番：TE13-70A）へ交換をお願いします。

お手数にご迷惑をおかけしておりますこと、心よりお詫び申し上げます。今後より一層の品質向上に努める所存でございますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

《お問い合わせ先》

トラスコ中山(株) MRO サプライ東京支店 小谷 壮史

TEL：03-3433-9877 FAX：03-3433-9894 MAIL：takeshi.kotani@trusco.co.jp



ハウジング



変更前

